

1


Zweck

- Bestimmung der Korngrößenverteilung und des löslichen Bindemittelgehaltes.
- Produktionskontrolle der Mischgutzusammensetzung.

2

Durchführung

Extraktionsautomat



3

Ergebnis

- Korngrößenverteilung
Siebsummenkurve [Masse-%]
- Löslicher Bindemittelgehalt [Masse-%]